

ПРОТОКОЛ № 24
об административном правонарушении

«24» февраля 2021 г.
(дата составления)

Московская область, г. Истра,
ул. Советская, д. 37.
(место составления)

Я, заместитель главного государственного инспектора городского округа Истра по пожарному надзору - заместитель начальника ОНД и ПР по городскому округу Истра майор внутренней службы Тимохин Павел Павлович.

(должность государственного инспектора, штатная должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь ст. ст. 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол о том, что юридическое лицо:

- | | |
|---|--|
| 1. Наименование юридического лица: | Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-Профилакторий «Песчаный Берег» |
| 2. Юридический адрес: | 143513, Московская область, город Истра, д. Лечищево, ул. Песчаная, д. 2. |
| 3. ИНН / ОГРН: | 5017042350/1025001821217. |
| 4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: | Капитонов Юрий Владимирович |
| 5. Документ, подтверждающий право полномочия законного представителя юридического лица: | Решение Арбитражного суда Московской области от 23.07.2019 г. по делу №А41-44829/2019. |
| 6. Фамилия, имя, отчество представителя юридического лица по доверенности: | Гимальдинов Алексей Валентинович |
| 7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица по доверенности: | Доверенность б/н от 29.01.2021 г. |
| 8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя (иного представителя) юридического лица: | паспорт гр. РФ 1210 №345826, выдан 01.12.2010 г. ОУФМС России по Астраханской области в Трусовском районе города Астрахани. |
| 9. Привлекалось ли ранее юридическое лицо к административной ответственности: | привлекалось к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей (Постановление мирового судьи мирового судебного участка №62 Истринского судебного района Лапшина О.С. от 27 февраля 2020 г. №5-48/2020); |

Иные сведения необходимые для разрешения дела:

владеет ли, языком, на котором ведется производство по делу

да
(да, нет)

сведения о необходимости предоставления переводчика

нет
(какого языка)

У С Т А Н О В И Л:

«24» февраля 2021 г. в «17» часов «30» минут при эксплуатации территории, зданий, помещений, занимаемых ООО «С/П «Песчаный Берег» по адресу: Московская область, г.о. Истра,

д. Лечищево, ул. Песчаная, д. 2 **юридическое лицо ООО «С/П «Песчаный Берег»**

(указывается дата, время, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

нарушило: Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479), СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

Общие нарушения

- Не обеспечивается необходимое время прибытия подразделений пожарной охраны, что является нарушением ст. 4, 6, ч. 1, ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, выполненная в соответствии с правилами противопожарного режима в РФ, что является нарушением п. 2, 392, 393, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);
- Не проводится эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц, что является нарушением пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);
- Отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);
- Не организовано проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы вытяжной противодымной защиты, что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);
- Устройства для самозакрывания противопожарных и противодымных дверей находятся в неисправном состоянии, что является нарушением п. 29 Правил противопожарного режима в

Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- В диспетчерских пунктах (помещениях в которых расположены приемно-контрольные приборы систем противопожарной защиты) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта, что является нарушением п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Не проводятся практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с периодичностью не реже 1 раза в полугодие, что является нарушением п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Работники организации не прошли обучения (путем проведения инструктажа) мерам пожарной безопасности, что является нарушением п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Не представлены акты проверки систем наружного противопожарного водопровода, что является нарушением п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Система наружного противопожарного водопровода находится в неисправном состоянии, что является нарушением п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Не представлены акты проверки систем внутреннего противопожарного водопровода. В случае несоответствия не обеспечен требуемый расход воды, что является нарушением ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3.1 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», 7.6, табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Не проводится перекачка пожарных рукавов с периодичностью не реже 1 раза в год, что является нарушением п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- В насосной станции отсутствует схемы противопожарного водоснабжения и обвязки насосов, что является нарушением п. 51 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Не проведены работы по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта с периодичностью не реже 1 раза в год, что является нарушением п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Ширина проездов к спальным корпусам, предназначенные для пожарных машин составляет менее 3,5 м., что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- Расстояние от края проезда для пожарных машин до стен зданий (Главный корпус, Спальный корпус №1, 2) составляет менее 5 метров, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.8

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- Расстояние от верхних частей настенных речевых оповещателей до потолка составляет менее 150 мм., что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Не обеспечивается требуемый расход воды системы наружного противопожарного водопровода в 20 л/с в течении 3-х часов, что является нарушением ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.10 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция», п. 5.2, 5.17 табл. 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности», п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Пожарные гидранты расположены на расстоянии более 2,5 м. от края проезжей части, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.10 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция», п. 8.8, 8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности»;

- Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания не менее чем от двух гидрантов, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.10 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция», п. 8.8, 8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности»;

- В спальном корпусе №1, 2, главном корпусе расстояние между маршами лестниц составляет менее 75 миллиметров, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- Над эвакуационными выходами из зрительных, демонстрационных, выставочных и других залов, помещений с одновременным пребыванием 50 и более человек, с этажей зданий и над выходами, ведущими непосредственно наружу отсутствует световое табло «Выход», предусмотренное в составе системы оповещения управления и эвакуацией людей при пожаре (фактически над указанными выходами установлены элементы аварийного освещения), что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3, разделы 6, 7, табл. 1, п. 4 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Не обеспечивается I категория надежности электроснабжения систем противопожарной защиты (системы наружного и внутреннего противопожарного водопровода, системы вытяжной противодымной вентиляции), что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», п. 10.1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция», п. 7.2, 11.2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности», п. 7.22 СП

7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 12.2 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

- Речевые сообщения с системах оповещения, а так же памятки о мерах пожарной безопасности не выполнены на английском языке (в дополнение к русскому языку), что является нарушением п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- В номерах отсутствуют планы эвакуации, что является нарушением п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Планы эвакуации выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года), п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»;

- В насосной станции не предусмотрено автоматическое и дистанционное управление, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.10 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция», п. 11.3 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности»;

- В насосной станции отсутствуют резервные агрегаты в количестве 2 ед, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 10.3 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция», п. 7.3 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности», п. 7.3.13 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

- Отсутствует 2-й пожарный резервуар, вмещающий 50% запас воды на нужды пожаротушения, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.16 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция», п. 9.5 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности»;

- Отсутствует необходимый запас воды, обеспечивающий требуемый расход воды для нужд пожаротушения в течении 3-х часов и его максимальный срок восстановления, что является нарушением ст. 4, 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.10 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция», п. 5.17, 5.18, 9.1, 9.2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности»;

- Дымовые и противопожарные клапана, исполнительные элементы (в том числе вентилятор дымоудаления) системы вытяжной противодымной вентиляции не имеют дистанционного (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) и ручного управления, что является нарушением ст. 4, 6, ч. 1, 8 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.7, 7.20 СП 7.13130.2013. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 12.4, 12.5 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-

01-2003»;

- Отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, что является нарушением п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

Допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с линиями напряжением 110 В и более, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.14 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- Места, специально отведенные для курения табака, не обозначены знаками "Место для курения", что является нарушением п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Отсутствует декларация пожарной безопасности, что является нарушением ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Не организована проверка огнезадерживающих клапанов, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, что является нарушением п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Не во всех производственных и складских помещениях определены их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, соответствующие обозначения не нанесены на входных дверях помещений, что является нарушением п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- В здании главного корпуса, спальном корпусе №1, спальном корпусе №2 управление СОУЭ не осуществляется из помещений пожарного поста (диспетчерской), что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.5 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

Главный корпус.

- В кладовой 6-го этажа №24, помещении 1-го этажа №43, 84 (овощехранилище) отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.3, А.4, А.10 пп. 9 табл. А.1, пп. 4, 5, 38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- В кладовой 6-го этажа №24, в помещении 1-го этажа №21, 63 допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), что является нарушением пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Не обеспечен требуемый расход воды системы внутреннего противопожарного водопровода из расчета 1 струя по 2,5 л/с, что является нарушением ст. 4, 6, 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3.1 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», 7.6, табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- Не представлен сертификат на двери шахты лифтов (расположенных в жилой части здания и в кухне ресторана). В случае несоответствия не обеспечен требуемый предел огнестойкости указанных дверей лифтов не менее Е 30, что является нарушением ст. 4, 6, ч. 15 ст. 88

Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Отсутствует соответствующее заполнение проемов (отсутствуют противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30) в противопожарных преградах, выделяющих:

- помещения пищеблока от помещений 1-го этажа №76, 2-го этажа №50, 60, 3-го этажа №60;

- помещения серверной №19 (2-й этаж);

- электрощитовую в подвальном этаже, что является нарушением ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- Не представлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия металлических конструкций лестницы №55. В случае несоответствия не проведена повторная обработка конструкций и не обеспечен требуемый предел огнестойкости конструкций лестницы, что является нарушением п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Эвакуационный выход из подвала не обособлен от общей лестничной клетки №20, что является нарушением ст. 4, 6, ч. 4 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- В лестничной клетке №20 лестница не оборудована ограждением с перилами, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- Не представлен сертификат на материал, используемый для отделки полов на путях эвакуации в коридорах. В случае не соответствия классу пожарной опасности КМ4 — не произведён демонтаж, что является нарушением ст. 4, 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 прил. Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Ширина марша лестницы №19 (1-й этаж) менее ширины эвакуационных выходов на неё с этажей, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- Не обеспечивается открывание дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа, что является нарушением п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- В подвале не обеспечено требуемое количество струй для системы внутреннего противопожарного водопровода, что является нарушением ст. 4, 6, 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3.1 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», 7.6, табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- В здании допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при отсутствии 2-й эвакуационной лестничной клетки и отделения помещения в котором расположена лестница 2-го типа от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов противопожарными дверьми 2-го типа, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9, 4.4.20, 7.1.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.19 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- В электрощитовой (в подвале), в серверной 2-го этажа (№19) не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарной преграды различными инженерными и технологическими коммуникациями, что является нарушением п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Фактическое количество пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает требуемый уровень звука (не менее 75 дБА во всех местах постоянного или временного пребывания людей и не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека), что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Из коридора подвального этажа отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. «б» п. 7.2 СП 7.13130.2013, «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 8.1 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

- Высота эвакуационного выхода из подвала менее 1,9 м., что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- Уклон марша лестницы из подвала менее 1:2 м., что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- Из подвала отсутствуют эвакуационные выходы в количестве не менее 2-х, что является нарушением ст. 4, 6, ч. 4 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.11, 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- В конференц-зале №2 точечные пожарные извещатели установлены не под перекрытием, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- В конференц-зале №5 расстояние от извещателей до стены превышает 4,5 м., что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.4.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- Из конференц-зала №6 отсутствует 2-й эвакуационный выход, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- Ширина эвакуационного выхода из конференц-зала №6 менее 1,2 м., что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- Ширина выхода из лестничной клетки №55 менее ширины марша лестницы, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1, 4.2.20 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- При срабатывании автоматической пожарной сигнализации не происходит отключение систем общеобменной вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 12.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

- В помещении кухни 3-го этажа (слева от лифта в коридоре №67) отсутствует второй пожарный извещатель, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.2, 13.3.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- Допускается использование не перезаряженных огнетушителей, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- В помещении №21 1-го этажа точечные пожарные извещатели не установлены под перекрытием, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- В коридоре кухни 1-го этажа №61, длиной более 15 метров без естественного освещения отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. «в» п. 7.2 СП 7.13130.2013, «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 8.1 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

- В коридоре 1-го этажа №50 допускается размещение различных материалов и предметов, что является нарушением пп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- В помещении 1-го этажа №52 не обеспечен требуемый предел огнестойкости воздуховода системы вытяжной противодымной вентиляции – не менее EI 45, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. «б» п. 7.11 СП 7.13130.2013, «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 8.1 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

- В помещении 1-го этажа №52 при срабатывании автоматической пожарной сигнализации не происходит открывание дымовых клапанов. Клапан находится в неработоспособном состоянии, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. «в» п. 12.4, пп. «в» п. 8.10 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», пп. «в» п. 12.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Двери из помещения 1-го этажа №52 не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП

1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 24, 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Двери лестничных клеток не в полном объеме оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 24, 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

Спальный корпус №1.

- В кладовой мансардного этажа №4, в кладовых 2-го этажа, размещенных в помещении №6 отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.3, А.4, А.10 пп. 9 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- В серверной 2-го этажа №18 не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарной преграды различными инженерными и технологическими коммуникациями, что является нарушением п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- В серверной 2-го этажа №18 отсутствует соответствующее заполнение проемов (отсутствуют противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30) в противопожарной преграде, что является нарушением ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- В лестничной клетке на уровне 1-го этажа отсутствует дверь с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 24, 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Не обеспечивается открывание дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа, что является нарушением п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Не представлен сертификат на материал, используемый для отделки полов на путях эвакуации в коридорах. В случае не соответствия классу пожарной опасности КМ4 — не произведён демонтаж, что является нарушением ст. 4, 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 прил. Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Ширина марша лестницы менее ширины эвакуационного выхода на неё с этажей, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- В лестничной клетке на уровне 1-го и 3-го этажей отсутствуют световые проемы площадью не менее 1,2 м², что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- В коридоре мансардного этажа допускается размещение различных предметов, материалов, оборудования, что является нарушением пп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);
- В помещении директора и в помещении приемной на 2-м этаже отсутствует второй пожарный извещатель, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.2, 13.3.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- Фактическое количество пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает требуемый уровень звука (не менее 75 дБА во всех местах постоянного или временного пребывания людей и не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека), что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- Не представлен акт (протокол) проверки качества состояния огнезащитной пропитки кровли, случае несоответствия не проведена повторная пропитка деревянных конструкций кровли, что является нарушением п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);
- Допускается использование наружной открытой лестницы для эвакуации с 3-го (мансардного) этажа, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.13* СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;
- Ширина наружной открытой лестницы составляет менее 0,8 м., что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.13* СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

Спальный корпус №2.

- Фактическое количество пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает требуемый уровень звука (не менее 75 дБА во всех местах постоянного или временного пребывания людей и не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека), что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- Пожарные оповещатели, не обеспечивают однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации (система оповещения отключается по истечению 30 секунд), что является нарушением ст. 4, 6, ч. 3 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Спортивно-оздоровительный комплекс.

- Не представлен сертификат для отделки наружных стен здания. В случае несоответствия не обеспечен требуемый класс конструктивной пожарной опасности, что является нарушением ст. 4, 6, ч. 1 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.7.1 табл. 6.9 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- Со 2-го этажа здания отсутствуют эвакуационные выходы в количестве не менее 2-х., что является нарушением ст. 4, 6, ч. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- Вестибюль 1-го этажа не огорожен от смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверьми 2-го типа, что является нарушением ст. 4, 6, ч. 2, 3 ст. 88, табл. 23, 24 Приложения Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- Приемно-контрольные приборы систем противопожарной защиты здания не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- Не обеспечивается открывание дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа, что является нарушением п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);
- Допускается использование не перезаряженных огнетушителей, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);
- При срабатывании автоматической пожарной сигнализации не происходит отключение систем общеобменной вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 12.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;
- В подсобном помещении 1-го этажа (перед входом в бассейн) отсутствует второй пожарный извещатель, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.2, 13.3.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- В помещении №5 1-го этажа, в помещения 2-го этажа №4, 9 и начальника охраны отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.3, А.4, А.10, табл. А.1, табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- В подсобном помещении для размещения оборудования боулинга отсутствует 2-й извещатель пламени, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.8.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- В помещении №5 не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарной преграды различными инженерными и технологическими коммуникациями, что является нарушением п. 15 Правил противопожарного

режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Не представлен акт (протокол) проверки качества состояния огнезащитной обработки металлических конструкций здания. В случае несоответствия не проведена повторная обработка конструкций и не обеспечен требуемый предел огнестойкости конструкций лестницы, что является нарушением п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Не обеспечивается возможность определения места расположения извещателей, установленных над фальшпотолком, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.11 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

Прокат.

- Отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.3, А.4, А.10 пп. 9 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздела 6, 7, табл. 1, п. 4 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Допускается использование не перезаряженных огнетушителей, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

Летний ресторан.

- Помещения ресторана не в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.3, А.4, А.10 пп. 9 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- Не обеспечивается открывание дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа, что является нарушением п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

- Приемно-контрольные приборы систем противопожарной защиты здания не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- Система автоматической пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии, что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года);

Здание проходной.

- Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздела 6, 7, табл. 1, п. 4 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

Здание 2-го КПП.

- Отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.3, А.4, А.10 табл. А.1, табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздела 6, 7, табл. 1, табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

Спортивно-оздоровительный комплекс.

- Фактическое количество пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает требуемый уровень звука (не менее 75 дБА во всех местах постоянного или временного пребывания людей и не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека), что является нарушением ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Законному представителю юридического лица: Капитонову Юрию Владимировичу и представителю по доверенности Гимальдинову А.В.

(фамилия, инициалы)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные:

ст. 51 Конституции Российской Федерации: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»;

ст. 25.1 КоАП РФ:

«1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении

лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения».

ст. 25.4 КоАП РФ:

«1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения».

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1; 25.4 КоАП РФ мне разъяснены и понятны, русским языком владею

✓ 
(подпись)

Гимальдинов А.В.

(фамилия, инициалы)

Извещен (а), что возбужденное дело об административном правонарушении будет рассматриваться: «09» марта 2021 г. в 14 часов 30 минут в УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области по адресу: 141501, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34, каб. 217.

✓ 
(подпись)

Гимальдинов А.В.

(фамилия, инициалы)

Свидетелям: 1. _____ проживающий(ая) по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

2. _____ проживающий(ая) по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

«1. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания; сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.

2 Свидетель вправе:

- 1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников;
- 2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;
- 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
- 4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол».

Кроме того, свидетели предупреждены об административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, а также по ст. 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложных показаний,

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Потерпевшим

:

(фамилия, имя, отчество, адрес потерпевших)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Объяснения законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), в отношении которого составлен протокол (ст. 26.3 КоАП РФ):

С нарушением не согласен

✓

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

К протоколу прилагается:

1. Копии документов ООО «С/П Песчаный Берег».
2. Акт проверки от 24.02.2021 г. №20.
3. Протоколы ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Московской области.


С содержанием протокола ознакомлен(а)

✓

(подпись)

Гимальдинов А.В.

(Фамилия, инициалы)



(подпись лица, составившего протокол)

Тимохин П.П.

(Фамилия, инициалы)

От подписи отказался (лась)

(подпись свидетеля)

(Фамилия, инициалы)

(подпись свидетеля)

(Фамилия, инициалы)

(подпись потерпевшего)


(Фамилия, инициалы)

(подпись потерпевшего)

(Фамилия, инициалы)

Копию протокола получил (а): «24» февраля 2021 г.

(дата)



(подпись)

Гимальдинов А.В.

(Фамилия, инициалы)

(подпись потерпевшего)

(Фамилия, инициалы)

(подпись потерпевшего)

(Фамилия, инициалы)

В соответствии со ст. 28.8. КоАП РФ протокол и материалы переданы на рассмотрение:

Заместителю начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Московской области полковнику внутренней службы
Сергееву Виктору Юрьевичу, по адресу: 141501, Московская область, г. Химки, Новокуркинское
шоссе, д. 34, каб. 217.

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа; должность, фамилия, имя, отчество должностного лица,
наименование органа и его адрес)

«__» февраля 2021 г.

дата

(подпись принявшего протокол)

(Фамилия, инициалы)