



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

123056, Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 1. Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-09-77
E-mail: mos@gosnadzor.ru, http://www.mos.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

«16» сентября 2019 г.

№ П-2912-р

Москва

Акционерное общество « Опытный завод № 1»

Генеральный директор Блаkitный А.Н.

(ФИО руководителя и наименование юридического лица,

ФИО индивидуального предпринимателя)

Государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Северин Павел Георгиевич тел. (499)254-21-41
(должность, инициалы и фамилия лица, составившего предписание)

АО «ОЗ-1» Юридический адрес: Котляковская ул., д.6, г. Москва, 115201, фактический адрес: Котляковская ул., д.6, г. Москва, 115201, Генеральный директор Блаkitный А.Н. ИНН 7724174580, ОГРН 1037739526989

для юридического лица - полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН для юридического лица - полное наименование, юридический и фактический адрес

в присутствии: Стедьмах А.И. по доверенности № 35-11 от 20.05.2019

(должность, инициалы и фамилия законного / уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписываю:

№ п/п	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номер статей (пунктов), требование которых нарушены	Сроки устранения нарушений
1.	Не представлено распоряжение о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство с 4 группой по электробезопасности	(ПТЭЭП п. 1.2.3)	До 31.12.2019
2.	Однолинейные схемы электроснабжения, не утверждены ответственным за электрохозяйство. Не обеспечена своевременная проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года)	(ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.2, 1.8.6, 1.8.9, 2.12.5)	До 31.12.2019
3.	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования и технологических систем с истекшим сроком службы	(ПТЭЭП п. 1.6.7)	До 31.12.2019
4.	На лицевой стороне панелей щитков и сборок не в полном объеме нанесены знаки безопасности, надписи, указывающие наименование щита (сборки) (в т.ч. в помещении арендаторов)	(ПТЭЭП 2.2.20, 2.12.5)	До 31.12.2019
5.	С внутренней стороны щитков и сборок отсутствуют	(ПТЭЭП 2.12.5, 1.8.3,	До 31.12.2019

16.09.2019
06.10.2019

	однолинейные схемы. (в т.ч. в помещении арендаторов)	1.8.5, 1.8.6, 1.5.18, 2.2.20 ПУЭ 4.1.3)	
6.	В панелях и сборках номинал тока аппаратов защиты (плавких вставок, аппаратов защиты) не соответствует сечению отходящей распределительных и групповых линий.	(ПТЭЭП 2.2.5, 1.7.2, ПУЭ п 1.4.2)	До 31.12.2019
7.	В панелях и сборках не приняты меры предотвращающие само отвинчивания разборных контактных соединений. Отсутствуют контргайки либо пружинные шайбы, либо тарельчатые пружины и т.д.	(ПТЭЭП 1.7.2, ПУЭ 1.7.139, ГОСТ Р 51732-2001 п. 6.2.10)	До 31.12.2019
8.	Не обеспечено своевременное проведение обязательных испытаний и измерений электроустановки (в т.ч. арендаторов)	(ПТЭЭП п.1.2.2, 1.2.6, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 Пункт 2.4.28, приложение 3 п. 2.12.17)	До 31.12.2019
9.	Электропроводка не закреплена в полном объеме (имеются провисания, натяжения в местах эл. соединений).	(ПТЭЭП 1.7.2 и ПУЭ 6-е изд табл. 2.1.3, п.1.7.32, 2.1.47, 2.3.15)	До 31.12.2019
10.	В щитах соединения проводников выполнено не в соответствии с требованиями правил, а именно: - Медные многожильные проводники в местах болтовых контактов не опаяны (не установлены наконечники) - Более 2-х медных проводников под одно болтовое соединение - Имеются прямое контактное соединение медных и алюминиевых проводников	(ПТЭЭП п.1.7.2. ГОСТ 10434-82, ПУЭ п.1.7.135, ПУЭ 6 п.2.1.121)	До 31.12.2019
11.	В щитках не в полном объеме обеспечена защита однофазного потребителя через однополюсный аппарат защиты	(ПТЭЭП п. 1.7.2, ПУЭ 1.1.20)	До 31.12.2019
12.	Не обеспечена непрерывность электрической цепи заземляющих, защитных проводников в розетках. Не выполнено присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному проводнику помощи отдельного ответвления. (в т.ч. в помещении арендаторов)	(ПУЭ 1.7.144, 1.7.139)	До 31.12.2019

Настоящее предписание выдано для принятия надлежащих мер по устранению выявленных нарушений.

Невыполнение предписания в установленный срок, является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1(частью 6*) статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен Стедьмах А.И. по доверенности № 35-11 от 20.05.2019
(подпись законного / уполномоченного представителя юридического лица / индивидуального предпринимателя)

С предписанием ознакомлены _____
(подпись лиц присутствовавших и участвовавших при проведении проверки)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор _____
(должность лица, вынесшего предписание, инициалы)

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получил _____ 16 сентября 2019 г.

Стедьмах А.И. по доверенности № 35-11 от 20.05.2019

(должность лица, получившего предписание; ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица / индивидуального предпринимателя) _____ подпись

